

# Klimaservice

Im Winter wird die Klimaanlage weniger oder gar nicht benützt. Durch Ablagerungen im Klima/Lüftungssystem können sich Mikrobenpilze bilden, die dann zu üblen Gerüchen führen. Wir prüfen Ihre Klimaanlage auf Funktion und Leistung. Um lästige Gerüche zu vermeiden, wird das Lüftungssystem mit einem Speziälspray behandelt und desinfiziert.

Fr. 188.00 inkl. Desinfektionsspray



**Alle Preise exkl MWST 8.0% und Material**